

# جوشکاری در زیر آب

گردآوری و تنظیم :

مهندس احسان راستگو

[Civilbooks.blogfa.com](http://Civilbooks.blogfa.com)

چکیده:

جوشکاری زیر آب از زمان جنگ جهانی دوم هنگامی که کشتی‌های خسارت دیده باید سریعاً در آب تعمیر می‌شدند به وجود آمد. بیرون آوردن کشتی برای تعمیر کردن آن، هم اکنون هم بسیار هزینه بر است و صرفه اقتصادی ندارد.

جوشکاری زیر آب به دو صورت انجام می‌شود: جوشکاری خشک و مرطوب. اثرات منفی جوشکاری مرطوب عبارتند از ترک خوردگی هیدروژنی، افت شدید دما که باعث تغییرات ساختاری و متالورژیکی می‌شود و همچنین اکسیژن با عناصر آلیاژی ترکیب می‌شود و اکسید این آلیاژها در آب حل می‌شوند. جوشکاری خشک در یک اتاق در داخل آب انجام می‌گیرد و داخل اتاق هوا فشرده وجود دارد که فشار داخل و خارج اتاق را بالانس می‌کند. اتاق‌ها را دو تکه می‌سازند و داخل آب، و روی قطعه مورد نظر دو تکه را به هم وصل می‌کنند. یک لوله رابط بین کشتی و اتاق است و وسایل مورد نیاز را به وسیله این لوله به اتاق می‌فرستند. این روش برای اولین بار در آمریکا انجام گرفت اما چون بسیار پرهزینه و وقت گیر است دانشمندان سعی می‌کنند مشکلات جوشکاری مرطوب را حل کنند چون سریعتر و ارزانتر است. وسایل ایمنی همان وسایل ایمنی جوشکاری روی خشکی است بعلاوه وسایل غواصی.

جوشکاری زیر آب با صنعت نفت و گاز گره خورده است.

## × مقدمه:

بیش از یک صد سال است که قوس الکتریکی در جهان شناخته شده و بکار گرفته می شود. اما اولین جوشکاری زیر آب توسط نیروی دریایی بریتانیا انجام شد- در آن زمان یک کارخانه کشتی سازی برای آب بند کردن نشت های موجود در پرج های زیر کشتی که در آب واقع شده بود از جوشکاری زیر آبی بهره گرفت. در کارهای تولیدی که در زیر آب انجام می پذیرد، جوشکاری زیر آبی یک ابزار مهم و کلیدی به شمار می آید. در سال 1946 الکترود های ضد آب ویژه ای توسط وان در ولیجن<sup>۱</sup> در هلند توسعه یافت. سازه های فرا ساحلی از قبیل دکل های حفاری چاه های نفت، خطوط لوله و سکوهای ویژه ای که در آب ها احداث می شوند، در سالهای اخیر به طرز چشمگیری در حال افزایش اند. بعضی از این سازه ها نوافصی را در عناصر تشکیل دهنده اش و یا حوادث غیر مترقبه از قبیل طوفان تجربه خواهند کرد. در این میان هرگونه روش بازسازی و مرمت در این گونه سازه ها مستلزم استفاده از جوشکاری زیر آبی است.

شاید بسیاری از مردم جوشکاری زیر آب را بسیار عجیب می پنداشند چون ماهیت آن را از آتش می دانند. ولی جوشکاری ماهیت قوس الکتریکی دارد و روشن شدن آن زیر آب کار عجیبی نیست. برای جوشکاری در خشکی، هوا یونیده می شود و در آب، بخار آب یونیزه می شود.



## × طبقه بندی:

جوشکاری زیر آبی را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد:

- .1. جوشکاری مرطوب
- .2. جوشکاری خشک

در روش جوشکاری مرطوب، عملیات جوشکاری در زیر آب اجرا شده و مستقیماً با محیط مرطوب سرو کار دارد. در روش جوشکاری خشک، یک اتاق خشک در نزدیکی محلی که می باشیستی جوشکاری شود ایجاد شده و جوشکار کار خود را با قرار گرفتن در داخل اتاق انجام می دهد.

## × جوشکاری مرطوب:

نام جوشکاری مرطوب حاکی از آن است که جوشکاری که در زیر آب صورت می پذیرد، مستقیماً در معرض محیط مرطوب قرار دارد. در این روش از جوشکاری از نوعی الکترود ویژه استفاده می شود و جوشکاری به صورت دستی درست مانند همان جوشکاری که در فضای بیرون آب انجام می شود، صورت می گیرد. آزادی عملی که جوشکار در حین


جوش کاری از این روش دارد، جوشکاری مرطوب را موثر تر و به روشنی کارا و از نقطه نظر اقتصادی مقرن به صرفه کرده است. تامین کننده نیروی جوشکاری روی سطح مستقر شده است و توسط کابل ها و شیلنگ ها به غواص یا جوشکار متصل می شود.

در جوشکاری مرطوب MMA (جوشکاری قوس فلزی دستی)<sup>2</sup> دو مشخصه زیر بکار گرفته می شود:

تامین کننده نیرو: dc

قطبیت: قطبیت منفی

اگر از جریان DC و قطب + استفاده شود، بر قکافت روی داده و سبب خرابشدگی و از بین رفتن سریع اجزاء فلزی نگهدارنده الکترود می شود. برای جوشکاری مرطوب از جریان AC نیز به دلیل عدم امنیت کافی و وجود مشکلاتی که در حفاظت از قوس در زیر آب وجود دارد، استفاده نمی شود.




منبع تغذیه می باشیستی یک دستگاه جریان مستقیم که دارای رده بندی آمپر بین 300 تا 400 است، باشد. دستگاههای جوشکاری ژنراتور موتور اغلب برای جوشکاری مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد. پیکره دستگاه جوشکاری می باشیستی در پایین، زیر کشتی قرار داده شده باشد. مدار جوشکاری می باشیستی شامل نوعی سوئیچ مثبت باشد که معمولاً از یک کلید تیغه ای استفاده می شود و از جوشکار غواص فرمان می گیرد. کلید تیغه ای در مدار الکترود می باشیستی در تمام طول جوشکاری در برابر شکسته شدن مقاوم باشد و نیز از امنیت کافی برخوردار باشد. منبع تغذیه جوشکاری می باشیستی در حین فرایند جوشکاری تنها به نگهدارنده الکترود وصل باشد. در این روش از جریان مستقیم همراه با الکترود منفی و نیز از نگهدارنده الکترود ویژه ای که در برابر آب عایق هستند استفاده می شود. نگهدارنده های الکترود جوشکاری که در زیر آب بکار گرفته می شوند از یک سر خمیده برای گرفتن الکترود و نگه داشتن آن در خود بھر می برنند و طرفیت پذیرش دو نوع الکترود را دارد.

نوع الکترودی که به کار گرفته می شود بر طبق استاندارد AWS (انجمن جوشکاری امریکا)<sup>3</sup> در طبقه بندی E6013 قرار گرفته است. این الکترود ها می باشیستی ضد آب باشند و تمامی اتصالات نیز باید طوری عایق بندی شده باشد که آب نتواند با قسمت های فلزی کوچکترین تماسی داشته باشد. اگر عایق بندی شکستگی داشته باشد و یا قسمتی از آن ترک داشته باشد، آنگاه آب می تواند با فلز رسانا تماس پیدا کرده ، موجب ایجاد نقص و در نهایت کار نکردن قوس شود. به علاوه اینکه ممکن است خوردگی سریع مس در قسمتی که عایق ترک خورده است، ایجاد شود.

## × جوشکاری بیش فشار<sup>4</sup>(جوشکاری خشک):

جوشکاری بیش فشار در اتفاق های پلمپ شده در اطراف سازه یا قطعه ای که می خواهد جوشکاری شود، استفاده می شود. این اتفاق در یک فشار معمولی پر از گاز می شود (که معمولاً از هلیوم حاوی نیم بار<sup>5</sup> اکسیژن است). این جایگاه روی خطوط لوله قرار گرفته و با هوایی مخلوط از هلیو و اکسیژن که قابل تنفس باشد پر شده و در فشاری که جوشکاری آنجا صورت می پذیرد و یا فشاری بیشتر از آن اجرا می شود. در این روش در اتصالات جوش بسیار با کیفیتی ایجاد می شود به طوری که با اشعه ایکس و دیگر تجهیزات لازم ایجاد می شود. فرایند جوشکاری قوس گاز تنگستان در این قسمت بکار گرفته خواهد شد. محوطه زیر جایگاه در معرض آب قرار دارد. بنابراین جوشکاری در محل خشکی صورت گرفته ولی در فشار هیدرو استاتیکی آب دریا که در محیط مجاور آن قرار دارد.

## × خطرات بفرنچ :



برای غواص یا جوشکار خطر شک الکتریک وجود خواهد داشت. اقدامات احتیاطی که انجام شده اند عبارتند از عیق بندی مناسب و در حد کافی تجهیزات جوشکاری، بسته شدن منبع الکتریسیته درست زمانی که قوس به پایان می رسد و نیز محدود کردن ولتاژ جوشکاری قوس فلزی دستی در مدار باز دستگاه جوشکاری. خطر دیگر تولید شدن هیدروژن و اکسیژن در جوشکاری مرطوب توسط قوس است.

اقدام های احتیاطی می بایستی در مورد بلند کردن کپسول های گاز نیز رعایت شود. به این دلیل که آنها به صورتی بالقوه توانایی زیادی برای منفجر شدن دارا هستند. خطر بعدی ای که سلامت یا جان جوشکار را تهدید می کند نیتروژنی است که در فشار زیاد در معرض هوا قرار گرفته و می تواند به وی آسیب برساند. اقدامات احتیاطی شامل فراهم آوری یک منبع گاز یا هوای اضطراری می شود که در کنار غواص قرار گرفته است و نیز اتفاق فشار زدایی برای جلوگیری از خفگی توسط نیتروژن که بعد از اشباع شدن روی سطح پخش می شود.

در سازه هایی که از جوشکاری مرطوب زیر آب استفاده می کنند، بازرسی بعد از جوشکاری ممکن است بسیار مشکل تر از جوشکاری هایی باشد که در محیط بیرون و در معرض هوا انجام می پذیرد. اطمینان از بی نقص بودن چنین جوشکاری هایی به مراتب اهمیت بیشتری پیداکرده و در واقع احتمال اینکه عیب و کاستی ناشناخته ای پدیدار شود، وجود دارد.

## × مزایای جوشکاری خشک:

1. اینمی غواص - جوشکاری در یک اتفاق صورت گرفته که موجب مصنون ماندن جوشکار از جریانات اقیانوسی و یا احتمالاً موجودات دریایی می شود. این جایگاه خشک و گرم از روشناهی مطلوبی برخوردار بوده و از سیستم کنترل محیط خاصی نیز برهه می گیرد(ESC)<sup>6</sup>.

2. کیفیت خوب جوش - این روش توانایی ایجاد جوش هایی را دارد که حتی می توان آن را با جوش های موجود در فضای باز و در مجاورت هوا مقایسه کرد. دلیل این امر اینست که دیگر آبی وجود ندارد که بخواهد جوش را خاموش و یا قطع کند. و نیز اینکه میزان هیدروژن (H<sub>2</sub>) تولیدی آن خیلی کمتر از جوشکاری های مرطوب است.

3. کنترل سطح - آماده سازی اتصال، همترازی لوله، بررسی آزمایش ضد مخرب (NDT)<sup>7</sup> وغیره به صورت عینی کنترل و تنظیم می شوند.

4. آزمون غیر مخرب (NDT) - آزمون غیر مخرب برای محیط خشک جایگاه تسهیل شده است.

#### × معایب جوشکاری خشک :

1. اتفاک یا جایگاه جوشکاری تجهیزات پیچیده و خدمات پشتیبانی زیادی را مستلزم می داند و خود اتفاک به طرز غیر متعارفی پیچیده است.

2. هزینه و ارزش مالی این اتفاک به صورت قابل ملاحظه ای بالا بوده و بسته به عمق محل کار هزینه آن افزایش می یابد. عمق محل جوشکاری در کار تاثیر می گذارد، طوری که در اعمق بیشتر جمع کردن قوس و استفاده از ولتاژ های بالتر و متناسب با آن لازم و ضروری می باشد. انجام یک کار جوشکاری بدین شکل هزینه ای بالغ بر 80000 دلار دارد. و نیز گاهی اوقات نمی توان از یک اتفاک برای چند کار مختلف استفاده کرد، که البته این مشکل بستگی به نوع کارها و میزان تفاوت آنها دارد.

#### × مزایای جوشکاری مرطوب:

جوشکاری مرطوب که در زیر آب به صورت دستی صورت می گیرد، در مرمت و بازسازی سازه های فراساحلی در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد و گسترش است.

#### از جمله فواید جوشکاری مرطوب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. چند کاره بودن و داشتن هزینه کمتر در جوشکاری مرطوب باعث شده که میل و اشتیاق بیشتری به این روش وجود داشته باشد.

2. برخورداری از سرعت مناسب در هنگام اجرای طرح از دیگر مزایای این روش است.

3. در مقایسه با جوشکاری خشک هزینه کمتری دارد.

4. در این روش جوشکار می تواند به قسمت هایی از سازه های فرا ساحلی دسترسی داشته باشد که با استفاده از روش های دیگر قابل جوشکاری نیست.

۵. احتیاج به هیچ نوع محصور سازی نبوده و بنابراین زمانی نیز برای آن تلف نخواهد شد. تجهیزات و دستگاههای استاندارد مرسوم به آسانی قابل استفاده است . به وسایل زیادی هم برای انجام یک کار جوشکاری مورد نیاز نیست.

## × معايب جوشکاري مرطوب:

اگر چه جوشکاری مرطوب کاربرد گسترده ای پیدا کرده است ولی همچنان از وجود نواقصی رنج می برد، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. آبدیدگي سريع فلز جوشکاري- دليل اين آبدیدگي آبي است که در اطراف آن وجود دارد. اگرچه آبدیدگي نيري نيش پذيری را در جوشکاري افزایش می دهد ولی ميزان کش پذيری و موثر بودن جوش را کاهش داده، سختي و روزن داري آن را بالا می برد.

2. توليد زياد هيروزن- حجم بسيار زيادي از هيروزن در منطقه جوشکاري ايجاد می شود که بر اثر تفكيك بخار آب در منطقه قوس به وجود آمده است. H<sub>2</sub> موجود در محيط تحت تاثير گرما (HAZ)<sup>(8)</sup> در فلز جوشکاري حل می شود که باعث ايجاد ترك خورдگي و شکاف هاي ميكروسکوپيك می شود.

3. از ديگر معايب آن ديد پذيری کم است. گاهي اوقات جوشکار نمي تواند به درستي منطقه مورد نظر را جوش دهد.

## × نحوه عملکرد جوشکاري مرطوب

پروسه ي جوشکاري مرطوب در زير آب طي مراحل زير صورت مي پذيرد:

قطعه کاري که قرار است جوش داده شود به يك طرف مدار الکتریکی متصل بوده و الکترود فلزي در طرف ديگر مدار. این دو قسمت از مدار (الکترود و قطعه کار) کمي به يكديگر نزديك شده ولی بعد از مدتی از يكديگر فاصله مي گيرند. در حين نزديك شدن الکترود به قطعه کار، جريان الکتریکی وارد شکاف شده و باعث ايجاد يك جرقه الکتریکی پايسنار می شود(قوس) و باعث ذوب شدن فلز در آن ناحيه و شکل گرفتن حوضچه جوش مي شود. در اين زمان، نوك الکترود ذوب شده و ذره هاي کوچك فلز در حوضچه مذاب جمع مي شود. در طول اين عمل جريان مذابي، نوك الکترود را پوشش داده و روکش الکترود گاز محافظ را ايجاد مي کند. که موجب استحکام بخشیدن به قوس شده و همان

طور که گفته شد از جریان فلز مذاب محافظت می کند. قوس در یک منطقه حفره مانند ذوب می شود و جوش را پدیدار می سازد.

#### × پیشرفت های حاصل در زمینه جوشکاری در زیر آب:

مدت های مديدة جوشکاری مرتبط به عنوان یک تکنیک جوشکاری، در زیر آب مورد استفاده قرار می گرفته و هنوز هم این روش مرسوم است. اخیراً با پیشرفت هایی که در زمینه ساخت سازه های فرا ساحلی صورت گرفته، اهمیت جوشکاری زیر آبی را به طرز پیش بینی شده ای بالا برده است. این امر منجر به توسعه یافتن روش های جوشکاری دیگر از قبیل جوشکاری سایشی<sup>9</sup>، جوشکاری انفجاری<sup>10</sup> و جوشکاری عمودی<sup>11</sup> شده است که هم اکنون مطالب قابل قبول و کافی در این زمینه برای ارائه وجود ندارد.

#### × گستره ی پیشرفت های آینده:

جوشکاری قوس فلزی دستی مرتبط همچنان برای نوسازی و احیاء سازه های زیر آبی مورد استفاده قرار می گیرد اما کیفیت آن کافی نبوده و مستعد شکست هیدرولیکی می باشد از این رو جوشکاری های بیش فشار خشک کیفیت بهتری نسبت به جوشکاری های مرتبط دارند. امروزه گرایش و رویه میل به سوی اتوماسیون دارد-1. THOR-1<sup>12</sup> یا ربات تحت کنترل مدار بیش فشار که از گاز بی اثر تنگستن استفاده می کند، توسعه بخشیده شد تا در جاهایی که غواص عملیات لوله کشی و نصب خط لوله را انجام می دهد، بقیه پروسه کار را بر عهده گیرد. □

بی نوشت:

1. **Van der Willigen**
2. **Manual Metal Arc Welding (MMA)**
3. **American Welding Society (AWS)**
4. خشک نگه داشتن محفظه تحت فشار زیاد
5. بار(Bar) واحد فشار بوده و هر یک بار برابر با یک میلیون dynes در سانتیمتر مربع است.

6. **Environmental Control System (ECS)**
7. **Non-Destructive Testing (NDT)**
8. **Heat Affected Zone (HAZ)**
9. **Friction Welding**
10. **Explosive Welding**
11. **Stud Welding**

## 12. THOR – 1 (TIG Hyperbaric Orbital Robot)

گردآوری و تنظیم :

مهندس احسان راستگو

[Civilbooks.blogfa.com](http://Civilbooks.blogfa.com)